



CIRCULAR RECAMBIOS 02/2016

FECHA: 27/06/2016

SUSTITUCION CUPULA GAMA JOYMAX

Apreciado Concesionario:

Les informamos que la cúpula que equipaban los primeros modelos de Joymax ha sido sustituida.

Los modelos que se verían afectados son:

LN12W2-6

LN12W1-6


LN12W3-6

LN12W4-6

LN30W1-T

LN30W1-6

Para poder montar la nueva cúpula en estos modelos, es necesario utilizar un kit de montaje. A continuación les mostramos imagen de las piezas necesarias para el montaje y sus referencias:



22	67110-L1P-000-JH	EMBELLECEDOR CUPULA (BK-001UL)	1
23	67120-L1P-000-JH	TAPA DERECHA EMBELLECEDOR (BK-001UL)	1
24	67121-L1P-000-JH	TAPA IZQUIERDA EMBELLECEDOR (BK-001UL)	1
25	93903-44380	TORNILLOS 4*12	4
26	33710-L1P-000	CASQUILLO	2



Tras mostrarles la imagen y composición del kit, a continuación les informamos de la referencia del conjunto:

27	67110-L1P-000-JH-A	KIT EMBELLECEDOR CUPULA	1
----	--------------------	-------------------------	---

Asimismo hemos introducido una nota informativa en el Catálogo de Recambios con esta información.

Esperamos que esta información les sea útil, evitando problemas en el futuro.

Un saludo,

Jesús García

SYM España.